

# 大和郡山市内 未就学児集団移動経路 要対策箇所一覧表

令和4年3月末現在

## ○幼稚園

### 【郡山南幼稚園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
県道 大和郡山上三橋線	材木町88-1～矢田町通30付近	通行車両が多いが、道幅が狭いため、集団で歩く際に危険。	路側帯の引き直し	県	対応済
市道 柳町停車場線	高田町422～142-6付近	通行車両が多いが、道幅が狭いため、集団で歩く際に危険。	路側帯の引き直し、反射板の更新、路面表示	市	対応済

### 【郡山北幼稚園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 三の丸北郡山何和九条線	北郡山町101付近交差点及びその周辺道路	通行車両が多いが、信号、歩道、ガードレール、待機場所もないため、集団で移動する際に危険。	ゾーン30の施工やり直し	市	対応済
			横断歩道等の路面表示の復旧	警察	対応済

### 【郡山西幼稚園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 県道側道線	南郡山町453-13地先	通行車両が多いが、街路樹の枝で車両の往来が見えにくい。	街路樹の剪定	市	対応済
市道 三の丸幾知山線	冠山町630番地先	道路が狭く、通行車両と接触の危険性がある。	学童注意等の路面表示	市	対応済
県道 矢田寺線	外川町743-1番地先	園児が集団で移動する際に、青信号の間に横断歩道を渡りきれない。	歩行者信号の時間延長	警察	対応済

### 【昭和幼稚園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 長安寺額田部線	近鉄橿原線 筒井第8号踏切付近	踏切の待機場所が狭く、危険な状態。	外側線の引き直し・反射板・カーブミラーの設置	市	対応済

### 【筒井幼稚園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 柳町筒井線	筒井幼稚園北西交差点	歩道・待機場所がなく、危険な状態。	ポストコーンの設置	市	対応済
県道 大和郡山広陵線	杉町交差点	歩道及び待機場所にガードレール等がなく、危険。	ガードパイプ等の設置	県	対応済
			標示補修	警察	対応済

### 【片桐西幼稚園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 西田中県営住宅線	小泉町1950-2～2032-2付近	通行車両が多いが、歩道がないため、危険な状態。	歩道設置	市	対応済
			速度規制標識の設置場所変更	警察	対応済
市道 慈光院線	小泉町1561付近	信号や歩道、ガードレールのない三叉路。通行車両が多く、危険な状態。	外側線の引き直し・路面表示	市	対応済

# 大和郡山市内 未就学児集団移動経路 要対策箇所一覧表

令和4年3月末現在

## ○保育園・認定こども園

### 【平和保育園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 番条稗田条里下三橋線	美濃庄町177-1付近、条里の森緑地公園	条里の森緑地公園の北側と南側を直接結ぶ横断歩道がなく、容易に往来ができない。	路面表示	市	対応済

### 【ふたば保育園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 昭和工業団地10-1号線、 市道 昭和工業団地10-2号線	今国府町652-3付近 交差点	外側線がなく歩車分離の境界線があいまい。また防護柵等もないため、非常に危険な状態。	外側線の復旧、ガードパイプの設置 停止線の移設	市 警察	対応済 対応済

### 【西田中保育園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 西田中県営住宅線、 市道 十三池線	小泉町3016-7付近 交差点	T字路から東側の見通しが悪く、走行車両の確認が困難。	路面表示	市	対応済

### 【はぐみ保育園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 矢田筋大阪口線	永慶寺町572-1～冠山町602-3	道が蛇行し、走行車両の確認が困難。また遊歩道も雑草が繁茂して歩行しにくい。	路面表示・カーブミラーの設置	市	対応済

### 【郡山保育園・平和保育園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
県道 大和郡山広陵線	柳町45-6付近	歩道が狭く、全体的に見通しも悪い。	外側線・ゼブラゾーン設置	市	対応済

### 【昭和保育園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
県道 大和郡山広陵線、 市道 池沢町地内線	額田部北町578-1付近 交差点	道路の線形が悪く見通しが悪い。また市道側には外側線がない。	外側線の設置 標示補修	県・市 警察	対応済 対応済

### 【小泉保育園・池ノ内保育園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
(主) 奈良大和郡山斑鳩線	富雄橋西詰 交差点	交差点南西待避所にガードパイプがなく、また北西の待避場所も狭い。	交差点改良	県	対応済

### 【矢田認定こども園・西田中保育園】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
県道 矢田寺線	千日町37-1 交差点	カーブ、勾配があるため西側から来る車の見通しがきかない。	路面表示	県	対応済

# 大和郡山市内 未就学児集団移動経路 要対策箇所一覧表

令和4年3月末現在

## ○児童発達支援施設

【放課後デイサービス大和園平和】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 高田稗田美濃庄線	美濃庄町206-3～224-3付近	歩道はあるが、ガードレールがない。	ポストコーン設置	市	対応済

【療育ステーション  
COLORSやまここおりやま】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道 市場椎木線	JR関西本線 小泉西一番踏切付近	歩道がなく、特に踏切の前後は道路幅員が狭く危険な状態。	外側線引き直し・路側帯カラー舗装・路面表示	市	対応済

【重症心身障がい児  
デイサービスmoreすまいる】

路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
(主) 奈良大和郡山斑鳩線、 奈良県立養護学校周辺道路	九条町156-1～九条町120付近	県道の歩道にガードレールがない。養護学校周辺道路の外側線が消えており、歩車境界があいまいになっている。	ガードレール設置、外側線の引き直し	県・市	対応済