

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和6年3月末現在

【郡山南小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
県道大和郡山上三橋線	近鉄郡山駅前踏切	通勤、通学の車両や人が多いが、踏切の歩者分離がなされておらず、危険である。	近鉄郡山駅前の再整備と併せた踏切改良の検討（県・市）	県市	令和6年度以降予定 令和6年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和6年3月末現在

【片桐小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
池之内南井線	南井町JRの踏切	踏切が狭く、集団登校下校時に車の往来があり危ない。	JRと協議（管理課）	市	令和6年度以降予定
県道奈良大和郡山斑鳩線	県道大和郡山環状線との交差点	右直事故発生件数が多い交差点	ガードパイプの設置、白線の補修 路面標示の補修（郡山土木・警察）	県 警察	令和6年度以降予定 対応済(令和4年度)

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和6年3月末現在

【治道小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
白土横田線・県道木津 横田石川線	学校前道路北つきあたり	交差点の児童待機スペースがせまい	交差点改良による歩道たまりの確保（管理課）	市	令和6年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和6年3月末現在

【郡山北小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
小川町観音寺線他	北郡山横断歩道橋から北郡山集会所	車両の通行量が多く水路に転落する危険が高い。	水路の暗渠化及び歩道の整備（管理課）	市	令和6年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和6年3月末現在

【昭和小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道長安寺宮堂線	近鉄踏切	トラックの往来が多く、踏切内に歩道がないため、児童生徒が巻き込まれる危険が高い。	近鉄と協議の上、踏切に歩行空間を確保するため、カラー舗装等を行なう。（管理課）	市	令和6年度以降予定
椎木昭和町線	椎木町326～321付近	大型車の交通量が多く、歩車道が分離されていない。路側帯を跨いで通行する車両も多く危険。	路面標示、取締警戒、歩道設置（管理課・警察）	市 警察	令和6年度以降予定
長安寺額田部線	額田部北町545-2付近	駅への車両が多く、踏切も近接している。歩車が分離されておらず、交差点の形状も複雑な形状で、危険性がある。	路面標示、ポールコーン設置（管理課）	市	令和6年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和6年3月末現在

【郡山西小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
県道矢田寺線	横山交差点から矢田口交差点まで	歩道はあるが、奈良市・市街地方面に向かう車の交通量が多く、危険である。歩道が一部ない区間もあり、ガードレールの老朽化も著しい。	歩道の新設と段差解消等（郡山土木）	県	令和6年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和6年3月末現在

【片桐西小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
小泉山線、北山線、 慈光院線交差点	小泉町3545番地付近	交差点部分は、道路幅が狭く、見通しもわるい。児童と車両が接触する危険性がある。	停止位置の減速マーク表示の検討（管理課）	市	令和6年度以降予定
小泉西田中線	西田中町61番地～小泉町3529番地付近	速度を出して通り抜ける車両が多い。また、歩車分離されていない区間があり、児童が車両と接触の危険性がある。	路側帯設置の検討、速度規制看板の位置修正の検討（管理課・警察）	市 警察	令和6年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和6年3月末現在

【矢田小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
清水前寺村線	寺村から清水への道路	道が狭く、大型車の交互通行が困難となっている	道路拡幅し、歩行空間を確保する（郡山土木・災害対策課）	県・市	令和6年度以降予定