

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【郡山南小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
一般県道大和郡山上三橋線	矢田筋通り1	路側帯はあるが白線が消えかけているところがある	路側帯の引き直し、「通学路徐行」の巻き看板設置	県、市	対応済（平成25年度）
一般県道大和郡山上三橋線	矢田筋通り2	路側帯はあるが白線が消えかけているところがある	路側帯の引き直し、「通学路徐行」の巻き看板設置	県、市	対応済（平成25年度）
一般県道大和郡山上三橋線	矢田筋通り3	電柱が出ていて歩きにくい	通学路変更を検討したが適切なルートがないため、見守り活動にて対応する	市	対応済（平成25年度）
一般県道大和郡山上三橋線	矢田筋通り	狭い道なのに交通量が多く危険である	路側帯の引き直し、「通学路徐行」の巻き看板設置	県、市	対応済（平成25年度）
柳町筒井線	公衆浴場前交差点	西からの通り抜けの車が増え、複雑な交差点でもあり、かなり危険である	路側帯の引き直し、横断歩道引き直し上申済	市、警察	対応済（平成25年度）
城廻り線	JR郡山駅西側	銀行利用者の駐車する車がよく駐まっていた、交通量も多く、信号機もないため、危険である	銀行へ駐車場案内看板掲示依頼	市	対応済（平成25年度）
蘭町線	蘭町線柳交差点	相互通行になり交通量がかなり増えた。信号が赤でも右折左折する車があり危険	横断歩道の引き直し	警察	対応済（平成25年度）
北廻り線	JR郡山駅東の各交差点	上三橋線の交差点を急いで通過する車が多く、駅を出たすぐの信号をイオン方面から来た車が無視する場合があります危険である	横断時の左右確認を指導	市	対応済（平成25年度）
県道大和郡山上三橋線	JR郡山駅東交差点の開渠部分	歩車道の区別がなく、水路の蓋に連続性がないため、車道にはみだして通行せざるを得ない箇所があり、危険。	水路の蓋がけを行い、歩行スペースを確保する。	県	対応済（令和3年度）
県道大和郡山広陵線	郡山南小学校の南西にある横断歩道橋	横断歩道橋の側面にある目隠し版、袖隠し板が透過性の無い材質であり、外側から内側の見通しが悪く不審者対策が必要である。	目隠し版等を撤去	県	対応済（令和3年度）
北廻り線	北廻り線と県道大和郡山上三橋線の交差点	通行量のある交差点だが、歩道溜まりに車止めの進入防止柵が無く危険	進入防止柵の設置（管理課） 自転車横断歩道帯の撤去（警察）	市警察	対応済（令和4年度）
県道大和郡山上三橋線	葉園八満神社付近	狭い道路であるが、通勤、通学の車両や人が多く危険である	グリーンベルト設置 標示補修	県警察	対応済（令和2年度）
県道大和郡山広陵線	柳町停車場線と県道大和郡山広陵線の交差点	通行量のある交差点だが、歩道溜まりに車止めの進入防止柵が無く危険	ガードパイプ設置	県	対応済（令和2年度）
柳町筒井線・柳町丸山線・柳町停車場線	近鉄線踏切からスーパー付近	狭い道路であるが、通勤、通学の車両や人が多く危険である	グリーンベルト設置、交差点改良	市	対応済（令和3年度）
県道大和郡山上三橋線	近鉄郡山駅前～新紺屋町交差点付近	駅が近いことから、通勤、通学の車両や人が多く危険である	外側線の補修、グリーンベルト設置 標示補修	県警察	対応済（令和2年度）
県道大和郡山上三橋線	JR郡山駅付近	駅が近いことから、通勤、通学の車両や人が多く危険である	路側帯の復旧及びグリーンベルト設置（郡山土木）	県	対応済（令和4年度）

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【筒井小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
青葉台団地内線	青葉台	道路の西側から東へと通行する車には、通学路だとわかりにくい。通行する車も多くスピードを出しがちのため歩行者用の白線がほしい。	路面標示を検討、「通学路徐行」の巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
筒井南井線	郡山南中学西側市道	抜け道となっており、道路がまっすぐで見通しが良いため、スピードを出す車が多い。速度制限、路側帯、通学路の表示がほしい	「通学路徐行」の巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
筒井南井線	県農林事務所北側市道	通学路の表示がほしい。あわせて道幅が狭い割りにスピードを出す車が多く、速度制限の表示があればと思う	「通学路徐行」の巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
筒井北西線	筒井駅高架下市道	道幅が狭いが車は良く通る。運転者へ通学路である注意喚起がほしい	「学童注意」路面標示	市	対応済（平成25年度）
堤防管理用道路	量川堤	車両通行禁止であるにも関わらず通行する車を見かける。轍もはっきり残っている	通学路の変更は難しいため、保護者等で見守り対応	市	対応済（平成25年度）
北垣内南中線	量川西側市道	表示があるにもかかわらず、指定時間を守らない車があり、子どもの飛び出しも考えると不安がある	定期的な取り締まり実施	警察	対応済（平成25年度）
柳町筒井線	丹後庄町	南北に横断歩道、その表示があればより安全になると考える。近所の方からも学校へ申し入れがあった	「児童横断注意」巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
柳町筒井線	筒井小前旧街道	杉の交差点が前方にある。道路の右側には歩道と車道を分ける縁石があるが左側は途中で白線が消えた状態である。登下校の安全確保のためにも白線があればと思う	路側帯の引き直し	市	対応済（平成25年度）
杉町地内線	杉町村落内	幹線道路へ出るための抜け道として車が良く通る。しかし、白線や速度規制はない。また、通学路なので、その表示も欲しいところである	「通学路徐行」の巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
柳町筒井線	筒井小前旧街道	外測線が途中で白線が消えた状態であり危険。県道交差点部分は縁石の切り下げがない。	縁石の切り下げ、外側線の設置・補修(県) 外側線の補修、スピード抑制啓発看板の設置(市)	市・県警察	対応済（令和3年度）
柳町筒井線	筒井小北側交差点	交差点部分の車両の巻き込みのおそれがあり、危険	通学路標識設置、路面標示の補修、巻き込み防止構造物の設置	市	対応済（令和3年度）
北垣内南中線	量川南側市道	河川が横にある狭い道路であるが、通過交通が多い	外側線、路面標示の補修	市	対応済（令和3年度）
県道大和郡山広陵線	丹後庄町交差点	過去に車輛同士の事故のある交差点で、危険が想定される	歩道の溜り部分に車止め設置、歩道舗装の復旧	県	対応済（令和3年度）
丹後庄県道木津横田線	筒井町60～148付近	東西道路への抜け道。交通量が多い。また、スピードを出す車両も多い。	路側帯の拡幅、カラー舗装、取締警戒等（管理課・警察）	市警察	対応済(令和4年度)
青葉台団地内線	青葉台団地内	普段から交通量が多く、曲線部に直進道路が接続する形態の交差点の見通しが悪い。	ガードレール、カラー舗装、減速標示、老朽看板の付替、横断歩道補修等（管理課・警察）	市警察	対応済(令和4年度)

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【平和小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
一般県道大和郡山上三橋線	旧スーパーマーケット前信号	交通量が多い。	信号のLED化を上申	警察	対応済（平成25年度）
県道上三橋美濃庄線	美濃庄東シャープ	平和幼稚園前の車の通行量が多い。	「児童横断注意」巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
大美濃庄町地内線	郵便局から大江にかけての道路	道幅が狭く、通行量が多い。	「児童横断注意」巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
高田稗田美濃庄線	美濃庄から小美濃庄への道路	美濃庄24号線からの南の道が細く、車の通り抜けが多い。	「児童横断注意」巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
一般国道24号	美濃庄24号線歩道橋	トラックが通るとすごく揺れる。	強度に問題なし	市	対応済（平成25年度）
平和団地内線	平和団地内平和橋	複雑な交差点になっているのに、信号もなく車量も多い。	「学童注意」路面標示	市	対応済（令和2年度）
番条稗田条理下三橋線	平和団地ニュータウンからGSへの道	住宅内の道を抜け道として通過する車が多い。	西側を歩行するように指導	市	対応済（平成25年度）
高田稗田美濃庄線	歩道橋を降りてすぐの交差点	交差点だが、信号がない。	信号機設置ができないので横断歩道での交通安全教育や見守りで対応	市	対応済（平成25年度）
番条稗田条理下三橋線	郡山東中前歩道	歩道から道路を横断する際、信号がないので注意が必要。	横断歩道を渡るように指導	市	対応済（平成25年度）
番条稗田条理下三橋線	条里の森付近	歩行者に対して、死角になっている。	公園の樹木剪定を行う	市	対応済（平成25年度）
番条稗田条里下三橋線	郡山東中西側交差点	道路幅のある交差点だが、車両進入防止がない箇所がある。	車止め等の新設	市	対応済（令和3年度）
県道大和郡山上三橋線	旧スーパーマーケット前交差点	歩道の溜まりがすくない。	外側線の復旧と交差点部分への外側線新設	市	対応済（令和3年度）
番条稗田条理下三橋線	下三橋町273付近	生活道路であるが、交通量が多い。一旦停止しない車両等が多く危険である。	横断歩道・停止線の復旧。安全教育・横断旗設置	市警察	対応済（令和3年度）

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【片桐小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
大和中央道	池ノ内町 陸橋東側の道	歩道と車道の区別がない。	路側帯検討、横断歩道引き直し、横断歩道舗装やり直し	県 市 警察	対応済（平成25年度）
市場椎木線	JR小泉駅南側の踏切とその道路	踏切と踏切から入-パ-までの道が狭く、集団登下校時に車の往来があり危ない。	通学路の変更を検討	市	対応済（平成25年度）
奈良大和郡山斑鳩線	池之内交差点	車両事故の際に車が歩道に突っ込んでくるため、児童生徒が巻き込まれる危険性が高い。	ガードレールの設置	県	対応済（平成28年度）
奈良大和郡山斑鳩線	池之内町の古池周辺	見通しが悪く、歩道が狭い。	道路拡幅を実施し、歩道を設置	県	対応済（令和3年度）
県道大和郡山停車場松尾寺線	JR大和小泉駅西側の交差点	駅前へのアクセス道路であり、通勤、通学等の通行が多い交差点となっているが、複雑な形状の交差点	外側線・グリーンベルト、外側線の復旧、横断歩道の修正等・外側線の復旧	市・県 警察	対応済(令和4年度)
県道大和郡山環状線	小南町213-1付近	東西への幹線道路であり、普段から大型車両の交通量が多い。	横断歩道・停止線の復旧	警察	対応済（令和3年度）
小林西線	小林町186-1付近	ゾーン30等の対策済みの狭い道路であるが、日常の車両通行も多く危険。	路面標示（学童注意）、路面標示（管理課・警察）	市 警察	対応済(令和4年度)
市場椎木線	小泉町509-11付近	道幅の狭い道路で、車両も多い。朝の時間帯は通勤通学で混雑しており危険。	横断指導線の設置・外側線の引き直し・カラー舗装、通学路変更（管理課・教育委員会）	市	対応済(令和4年度)
市場小学校線	小泉町335-5付近	通行車両が多い。見通しの悪い交差点のため、車両等との接触事故の危険性がある。	横断指導線・カーブミラーの改修・路面標示（管理課）	市	対応済(令和4年度)

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【治道小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
丹後庄県道木津横田線	番条町を東西に走る道路	見通しが悪く、速度の速い車が多く、横断が危ない	路面標示	市	対応済（平成25年度）
丹後庄県道木津横田線	発志院交差点付近	交通量が多い。歩道と車道の区別がない。中学生の自転車が危険	歩道橋の利用を指導	市	対応済（平成25年度）
白土横田線	学校前道路北つきあたり	交通量が多く、信号無視する車が多い。児童の待機するスペースが大変せまい	横断歩道の引き直し	警察	対応済（平成25年度）
県道木津横田石川線	白土住宅北側横断歩道	白土住宅入り口は車の速度が速く、通り抜けが多い	「学童横断注意」巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
石川町地内線	石川町内道路	午前7時～9時までは一方通行なのに、逆送する車がある	定期的な取り締まり実施	警察	対応済（平成25年度）
県道横田線	横田町交番前	見通しが悪く、速度の速い車が多く横断が危ない	東側に「交差点注意」の路面標示	県	対応済（平成26年度）
櫟枝地内線	櫟枝町道路	道幅が狭く、歩道も狭い。交通量も多い	通学路の変更を検討	市	対応済（平成25年度）
横田町地内線	横田町内道路	道幅が狭く、歩道も狭い	通学路の変更を検討したが適切なルートがないため保護者等による見守りで対応	市	対応済（平成25年度）
横田町地内線	横田町内道路	午前7時半～8時半まで左折禁止なのに進入する車がある	左折禁止の看板検討	市	対応済（平成25年度）
県道福住横田線	横田町内道路	道路幅に対して、交通量が大変多く。児童が通行する際の歩道部分が狭い	外側線やグリーンベルトによる車線幅員の見直し	県	対応済（令和3年度）
横田新庄産業線	駐在所～西名阪	道路幅が狭く、歩道と車道が分離がされていない。また、通り抜ける車両も多く危険。	路側帯の設置（管理課）	市	対応済(令和4年度)
白土横田線	治道小学校前～発志院町153付近	小学校前の道路。大型車の往来も多い。ガードレール等がない区間があり、危険。	ガードレール・転落防止柵設置（管理課）	市	対応済(令和4年度)
丹後庄県道木津横田線	発志院西交差点西側付近	交通量が多く、歩道と車道の区別がない。自転車が危険	水路の暗渠化及び歩道の整備	市	対応済(令和5年度)

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【郡山北小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
九条出口線	大和郡山市九条町のスーパーマーケット近くの歩道	側溝に蓋がなく、大雨になると危険。	柵設置を検討する	市	対応済（平成27年度）
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	北郡山町交差点沿いのフェンス	一部はずれている。	応急措置済み	県	対応済（平成25年度）
九条駅前線	大和郡山市九条町の新設市道の前の歩道	点字ブロックが、飛び出している。	点字ブロック補修済み	市	対応済（平成25年度）
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	市道奈良口九条木ノ島線との交差点	交差点部分にある道路構造物の高さが原因で、車から歩道の見通しが悪く、児童の横断に危険。	横断者ありの表示	県	対応済（令和3年度）
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	市道新紺屋豆腐蘭本線との交差点	交通量のある幹線道路だが、歩道溜まりに柵がない	横断防止柵の設置	市	対応済（令和1年度）
三ノ丸大阪口線	城北町410～635付近	生活道路であるが、県道からの車両流入が多い。歩車分離できておらず、危険。	路面標示（外側線・学童注意）（管理課）	市	対応済（令和4年度）
奈良口九条木ノ島線	九条町1232付近	カラー舗装、カーブミラー、信号機、停止線等の対策済みだが、交通量が多く危険。	路面標示、停止線の位置変更（管理課・警察）	市警察	対応済（令和4年度）
県道奈良大和郡山斑鳩線と新屋敷線	県道奈良大和郡山斑鳩線と新屋敷線の交差点	交差点部分の見通しが悪く、県道からの進入車両と児童との接触事故等の危険。	歩道カラー舗装、ゾーン30看板の修正（管理課・郡山土木・警察）	市・県警察	対応済（令和4年度）
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	北郡山町63番地付近の歩道	バスの停留所部分の歩道幅が狭く、バスや荷下ろし等の駐停車が多い時間帯は危険。	登下校時の交通安全教育・定期的な巡視。	市警察	対応済（令和4年度）
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	北郡山町84番地付近の交差点	県道と市道との交差点部分が道路構造物により見通しが悪い。	道路区画線の改良と児童横断の注意喚起の表示等の充実、横断旗の設置。（郡山土木・教育委員会）	県市	対応済（令和5年度）
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線と小川町観音寺線	北郡山町107番地付近の交差点	県道から市道へ進入する車両が、速度を上げて走ってることが多い。また、水路に転落防止柵がなく危険。	転落防止柵設置・看板の位置変更（管理課・警察）	市警察	対応済（令和5年度）

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【昭和小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
一般県道大和郡山広陵線	校門前から自治会館方面	交通量が多いにもかかわらず、歩道が無く細い路側帯を通行しなければならない	「通学路徐行」の巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
一般県道大和郡山広陵線	校門前から西名阪高架下	交通量が多いにもかかわらず、歩道が無く細い路側帯を通行しなければならない	登下校時の交通安全教育・見守り活動	市	対応済（平成25年度）
額田部東西線	工業団地から平端駅	交通量が多いにもかかわらず、歩道が無く細い路側帯を通行しなければならない	登下校時の交通安全教育・見守り活動	市	対応済（平成25年度）
一般県道大和郡山広陵線	校門より北100mの所	通勤車の抜け道になっている上、カーブで見通しが悪い	「通学路徐行」の巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
八条長安寺線	額田部運動公園北の変則交差点	見通しの悪い交差点	登下校時の交通安全教育・見守り活動	市	対応済（平成25年度）
八条長安寺線	長安寺町から佐保川三郷橋を渡り宮堂町方面への道	通学路の途中の道で民家もなく治安面で心配	登下校時の交通安全教育・見守り活動	市	対応済（平成25年度）
一般県道大和郡山広陵線	市道額田部東西線との交差点	朝夕の交通量が多く、車が減速せず、児童の横断に危険	交差点部分にカラー舗装等を行う。	県	対応済（平成29年度）
長安寺昭和町線	西名阪自動車道南側	道路幅に対して車の通行量が多い	止まれ表示、横断歩道の標示補修	警察	対応済（令和2年度）
額田部東西線	額田部北町内道路	見通しの悪い交差点	啓発用のストップマークの設置	市	対応済（令和1年度）
県道大和郡山広陵線	市道額田部東西線との交差点	朝夕の交通量が多く、車が減速せず、児童の横断に危険	交差点部分に十時マークを標示 一灯式信号機の撤去	県警察	対応済（令和2年度）
県道大和郡山広陵線	学校前の横断歩道	朝夕の交通量が多く、児童の横断に危険	横断歩道の標示の補修	警察	対応済（令和2年度）
県道大和郡山広陵線	今国府町南交差点	過去に車輛同士の事故のある交差点で、危険が想定される	中央分離帯の暗渠化による右折レーン拡張。ガードレール設置。路面標示の補修	県警察	対応済（令和2年度）
県道大和郡山広陵線	額田部北町交差点	過去に車輛同士の事故のある交差点で、危険が想定される	路面標示の補修	警察	対応済（令和2年度）
県道筒井二階堂線	八条町消防分団倉庫付近	県道と県河川が交差している箇所で転落の危険がある	路面標示の補修、転落防止柵 路面標示と標識の補修	県警察	対応済（令和2年度）
県道大和郡山広陵線	西名阪自動車道南側～長安寺昭和町線交差点付近	大型車の交通量が多く、歩車道が分離されていない。路側帯を跨いで通行する車両も多く危険。	外側線の復旧、グリーンベルト、横断歩道の復旧	県警察	対応済（令和3年度）
県道大和郡山広陵線	県道大和郡山広陵線と長安寺昭和町線交差点	信号機や横断歩道も老朽化により見えにくい。側溝蓋が無く、児童がケガをする恐れが高い。	横断歩道、信号機LED化、外側線の復旧、道路側溝蓋の改修(管理課・郡山土木・警察)	市・県警察	対応済(令和4年度)
長安寺額田部線	長安寺町6～149付近	路側帯のみで歩車が分離されていない。速度規制を守らない車両が多い。	外側線の復旧、路面標示、規制標識の取替（管理課・警察）	市警察	対応済(令和4年度)
県道大和郡山広陵線	額田部北町708～405付近	路側帯のみで歩車が分離されていない。速度規制を守らない車両が多い。	外側線等の復旧、路面標示、停止線復旧（郡山土木・警察）	県警察	対応済(令和4年度)
県道大和郡山広陵線	県道大和郡山広陵線と額田部北方西線及び昭和工業団地10-4号線の交差点	昭和工業団地への大型車が多く、また通勤通学等の一般車両なども多いため、児童・生徒が通学路として利用する歩道や横断歩道で車両との接触の危険性がある。	ガードパイプ設置、路面標示(市)、安全教育等（管理課・郡山土木）	市県	対応済(令和4年度)
長安寺額田部線	額田部北町545-2付近	駅への車両が多く、踏切も近接している。歩車分離されておらず、交差点の形状も複雑な形状で、危険性がある。	路面標示、ポールコーン設置（管理課）	市	対応済(令和6年度)

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【郡山西小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	大和郡山市南郡山町交差点歩道橋	雨水が歩道橋降り口付近に2カ所たまり歩行に支障をきたしている。	歩道橋の水たまり補修対応	県	対応済（平成25年度）
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	大和郡山市田中町と新木町境の横断歩道	見通しが悪い上に交通量が多く、危険である。登校中は交通規制あるが、下校中は投稿規制なしが現状である。	通学路の変更を検討したが適切なルートがなく、見守り等にて対応	市	対応済（平成25年度）
城小泉線	大和郡山市千日町東道路・外川橋を越えて南に入る道路	通学路であるが、交通量が多く、歩道と車道の区別がない。路側帯を示す白線がないので困っている。	路側帯の検討	市	対応済（平成25年度）
旭が丘団地内線	奈良交通旭ヶ丘住宅バス停付近・歩道橋を降りた付近の住宅への侵入道路	旭が丘住宅内への道路に進入する車が多く、路側帯もなく通学時間帯、危険である。	随時側溝改修予定	市	対応済（平成26年度）
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	箕山町の南郡山公民館近くの交差点	歩道はあるが、近鉄郡山駅に向かう車など交通量が多く、危険である。片桐方面側に児童通行を促す標識はあるが、白地に黒文字で見にくい。郡山駅方向には標識がない。	巻き看板交換対応済み	市	対応済（平成25年度）
県道枚方大和郡山線	旭ヶ丘団地内線との交差点	交通量が多く、住宅地から県道へ進入する際に一旦停止を守っていない車両が多い。また、道路構造物も破損している。	停止看板の移設 歩車道ブロックの反射板の補修	警察 県	対応済（令和2年度）
県道奈良大和郡山斑鳩線	三の丸幾知山線との交差点	道路が狭く、歩行者と通行車両との接触のおそれがある	「学童注意」等の路面標示の検討	市	対応済（令和2年度）
県道矢田寺線	南郡山町427付近	幅の狭い道路だが、交通量が多いため、路側帯を跨いで通行する車両も多く危険。	学童注意等の路面表示の検討（郡山土木）	県	対応済（令和4年度）
箕山線	箕山線と上箕山南線の交差点	通行量が多く、減速の路面標示等の対策済みだが、速度を出す車両も多く危険。	カーブミラーの改修、横断歩道の復旧、横断旗設置等	市 警察	対応済（令和3年度）
旭ヶ丘団地内線	城町1710付近	通行量が多く、減速の路面標示等の対策済みだが、速度を出す車両も多く危険。	路面標示の設置	市 警察	対応済（令和3年度）
県道矢田寺線	横山交差点から矢田口交差点まで	歩道はあるが、奈良市・市街地方面に向かう車の交通量が多く、危険である。歩道が一部ない区間もあり、ガードレールの老朽化も著しい。	歩道の新設と段差解消等（郡山土木）	県	対応済（令和6年度）

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【片桐西小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
慈光院線	慈光院専用駐車場西側	下ってくる車の停止線がない	「学童注意」の路面標示	市	対応済（平成25年度）
富雄橋～国道25号	小泉本町内道路	道路が狭く路側帯がない	路側帯設置	市	対応済（平成25年度）
北山線	西田中集会所十字路	歩道がなくなり、せまくなる	「通学路徐行」の巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
北山線	西田中保育園東T字路	横断歩道がない	横断歩道の新設上申済み	警察	対応済（平成25年度）
小泉西田中線	西田中保育園北3叉路	横断歩道がない	事業担当課に横断歩道・路側帯を要望	市	対応済（平成25年度）
小泉西田中線	3叉路から郵便局への東向き道路	一部道がせまく、路側帯がない	事業担当課に横断歩道・路側帯を要望	市	対応済（平成25年度）
県道松尾寺線	小泉桐之内県道	見通しが悪く、カーブミラーがない	横断歩道の引き直し上申済 民有地へのカーブミラー設置は難しく見守り等で対応	警察 市	対応済（平成25年度）
城廻り線	ナギナタ池西道路	道がせまく、路側帯がない	「通学路徐行」の巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
西田中県営住宅線	喫茶店前の交差点	子どもが下校する時間帯に信号が作動するように	通学路の変更を検討してはどうか	市	対応済（平成25年度）
西田中線	寿温泉前の交差点	大きい交差点にも関わらず横断歩道がない	通学路の変更を検討してはどうか	市	対応済（平成25年度）
西田中県営住宅線	小泉県営住宅	車同士の交差点内事故が心配	登下校時の交通安全教育・見守り活動	市	対応済（平成25年度）
西田中県営住宅線	西田中グラウンド前から小泉県営住宅まで	路側帯がない	路側帯設置	市	対応済（平成25年度）
西田中県営住宅線	西田中グラウンドの北側	通り抜けの車が多く危険	「通学路徐行」の巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
大塚線	北山西児童公園	見通しが悪い上、車の通行が多く危険	「学童注意」路面標示	市	対応済（平成25年度）
西田中県営住宅線	小泉県営住宅	見通しが悪く、車同士の交差点内事故が心配	車道と歩道を拡幅する	市	対応済（平成29年度）
慈光院西方線他	片桐西小学校区域全般	見通しの悪い交差点のカーブミラーの汚れ・破損等が見受けられる	カーブミラーの清掃及び点検修理	市	対応済（平成30年度）
県道大和小泉停車場松尾寺線	慈光院西方線との交差点	駅へのアクセス道路であり、通り抜けの車が多く危険	路面標示の補修	警察	対応済（令和2年度）
県道大和小泉停車場松尾寺線	小泉西方地内線との交差点	見通しが悪い交差点であり、車の通行が多く危険	カーブミラーの増設	市	対応済（令和3年度）
小泉山線	県営住宅北側道路の東つきあたり	通り抜けの車が多い交差点	外側線の白線処理により通行帯の確保	市	対応済（令和3年度）
小泉山線	美容室前の交差点	通り抜けの車が多い交差点、規制看板の傾きあり	外側線・誘導線の設置、規制看板の取替等（管理課・警察）	市 警察	対応済（令和4年度）
小泉山線	小泉町881付近	歩道。路側帯の無い部分がある交差点。進入速度も高く児童が通行する際に危険。	外側線の引き直し、横断誘導線設置	市	対応済（令和5年度）
小泉西田中線	西田中町61番地～小泉町3529番地付近	速度を出して通り抜ける車両が多い。また、歩車分離されていない区間があり、児童が車両と接触の危険性がある	路側帯設置の検討、速度規制看板の位置修正（管理課・警察）	市 警察	対応済（令和6年度）

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【矢田小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
矢田南北線	横山口南から丸尾への道路	歩道と車道の区別がなく、危険である	路側帯の検討	市	対応済（平成25年度）
一般県道矢田寺線	横山口交差点南東の中古車店の前	来客の自動車が歩道をふさぐようにとまっていることがある	歩道橋の補修、誘導線可能か検討	県	対応済（平成25年度）
郡山矢田中村線	矢田町内の学校から高専グラウンドへの道路	道幅が広くなく、車がすぐ横を通って危険である	登下校時の交通安全教育・見守り活動	市	対応済（平成25年度）
郡山矢田中村線	矢田町899付近	児童が必ず通行する道路や交差点であるが、歩道が一部無い区間等がある。	路側帯へのグリーンベルト、横断歩道及び停止線の復旧等 （管理課・警察）	市警察	対応済（令和4年度）
郡山矢田中村線	矢田町947付近	児童が必ず通行する道路であるが、路側帯の表示が消えている区間がある。	路側帯の復旧	市	対応済（令和3年度）
外環状線	矢田山町第9・10号緑地前	横断歩道はあるが、バスターミナル隣接部分の歩行者用信号機がない。	歩行者用信号機の設置及び既存信号機のLED化の検討等 （警察）	警察	対応済（令和4年度）

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【矢田南小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
一般県道大和小泉停車場線松尾寺線	山田町83番地 矢田南小学校正門前	朝夕の交通量が多く、学校の表示が注意をひきにくいため、車が減速せず、児童の横断に危険。道路南側に小学校・幼稚園の大きな表示と、目立つ横断歩道塗装が必	「学童注意」路面標示を行う案内看板を設置する	県市	対応済（平成25年度）
一般県道大和小泉停車場線松尾寺線	山田町83番地 矢田南小学校学童保育所の南交差点	朝夕の交通量が多く、学校の表示が注意をひきにくいため、車が減速せず、児童の横断に危険	「学童注意」路面標示を行う案内看板を設置する	県市	対応済（平成25年度）
一般県道大和小泉停車場線松尾寺線	山田町2-3 松尾橋の横断歩道	横断歩道の表示が薄くなっている。	横断歩道の引き直し	警察	対応済（平成25年度）
矢田町地内線	山田町83番地 矢田南小学校北西通学路（泉原町と矢田町の区分線）	両側に家の壁が立て込んでおり、地震の際、植木鉢の落下や壁の崩落の危険が想定される	民有地につき、学校・PTAからお願いする	市	対応済（平成25年度）
旧松尾寺参道線	山田町83番地 矢田南小学校北門東通学路	児童の登下校数は多いが、歩車分離がない	「学童注意」路面標示を行う	市	対応済（平成25年度）
外環状線	芦川大橋東	以前にも死亡事故あり。大通りとの交差点で、飛び出し等の危険が想定される。	通学路を迂回路に変更	市	対応済（平成25年度）
矢田町地内線	ドラッグストアの東角から東へ延びる道路	道幅に比べ車の行き来があり、過去に事故もおこっていた。	足形マークを貼付	市	対応済（平成25年度）
新町横大道線	新町バス停から西への道路	比較的道路幅が広いため車のスピードがあり、横道からの飛び出しも想定される	路側帯の設置	市	対応済（平成25年度）
宮の前山田三井線	矢田山配水タンク入り口付近	山間で人家・人通りが少ない	カーブミラー補修	市	対応済（平成25年度）
泉原団地内線	泉原町と矢田町の境	坂道で変形交差点もあり、車・自転車のスピードがある。歩者分離されていない	「通学路徐行」の巻き看板設置	市	対応済（平成25年度）
外環状線	泉原町南交差点	隣接スーパーへの利用車両による事故が多い	歩道部分への車止め等の設置検討	市	対応済（令和3年度）
県道大和小泉停車場松尾寺線	松尾寺口バス停付近	横断歩道の表示が薄くなっている。	路面標示の補修	警察	対応済（令和2年度）
外環状線	松尾寺口交差点歩道橋	歩道橋沿いの樹木が伸びている。	歩道橋沿いの樹木伐採	市	対応済（令和3年度）

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【郡山中学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
県道枚方大和郡山線	郡山中学校前付近	道路幅が広い道路であり、車道と歩道が分離されているが、地形的に高低差があり、車のスピードがやすい	ガードパイプ等の設置	県	対応済（令和3年度）
三の丸幾知山線	郡山高校前の踏切付近	朝夕の交通量が多く、曲がり角の部分は死角があり危険	カーブミラーの大型化	市	対応済（令和3年度）

【郡山南中学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
筒井北西線	奈良県農林振興事務所から西への道路	道路が狭い。車の通過交通が多い。歩車分離がされていない。	ゾーン30の路面標示の補修	市	対応済（令和3年度）
筒井北西線	奈良県農林振興事務所前	三叉路で見通しが悪い。	一旦停止を促す路面の波線標示の設置	市	対応済（令和3年度）
国道25号線	ビジネスホテル前の交差点	変形の交差点形状であり、危険	歩道の縁石復旧、交差点部分のポストコーン設置	国	対応済（令和3年度）
市道505昭和工業団地10-1号線	西町東交差点	過去に車両同士の事故のある交差点で、危険が想定される	外側線の復旧及びポストコーンの設置 路面標示の補修	市警察	対応済（令和3年度）
県道大和郡山広陵線	池沢町541番地付近の西名阪道路高架橋下	自転車が車道から自転車歩行者道へ乗り入れる際の段差が大きいので、自転車通学の際に危険。	自転車歩行者道の乗り入れ部分の縦断・横断勾配の修正	県	対応済（令和4年度）

【郡山東中学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
番条稗田条里下三橋線	高田稗田美濃庄線との交差点	交通量が多い道路との交差点であり、歩道溜まりへの進入防止柵がなく危険	歩道溜まりへの進入防止柵の設置	市	対応済（令和3年度）
番条稗田条里下三橋線	郡山東中西側交差点	道路幅のある交差点だが、車両進入防止がない箇所がある。	車止め等の新設	市	対応済（令和3年度）

【片桐中学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
県道奈良大和郡山斑鳩線	片桐中学校前	過去に車両等が歩道に乗り上げる事故が発生している	ガードパイプ等の措置の検討	県	対応済（令和2年度）
県道大和小泉停車場松尾寺線	小泉橋東詰交差点	過去に車両同士の事故のある交差点で、危険が想定される	路面標示の補修	警察	対応済（令和2年度）
県道大和郡山広陵線	小林町交差点	過去に車両同士の事故のある交差点で、危険が想定される	路面標示の補修	警察	対応済（令和2年度）

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和7年3月末現在

【郡山西中学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
県道大和郡山環状線	田中町垣内交差点	過去に車両同士の事故のある交差点で、危険が想定される	信号の多現示化検討	警察	対応済（令和3年度）