

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和8年3月末現在

【郡山南小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
県道大和郡山上三橋線	近鉄郡山駅前踏切	通勤、通学の車両や人が多いが、踏切の歩者分離がなされておらず、危険である。	近鉄郡山駅前の再整備と併せた踏切改良の検討（県・市）	県市	令和8年度以降予定 令和8年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和8年3月末現在

【片桐小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
池之内南井線	南井町JRの踏切	踏切が狭く、集団登校下校時に車の往来があり危ない。	JRと協議（管理課）	市	令和8年度以降予定
県道奈良大和郡山斑鳩線	県道大和郡山環状線との交差点	右直事故発生件数が多い交差点	ガードパイプの設置、白線の補修 路面標示の補修（郡山土木・警察）	県 警察	令和8年度以降予定 対応済(令和4年度)

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和8年3月末現在

【治道小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
白土横田線・県道木津 横田石川線	学校前道路北つきあたり	交差点の児童待機スペースがせまい	交差点改良による歩道たまりの確保（管理課）	市	令和8年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和8年3月末現在

【郡山北小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
小川町観音寺線他	北郡山横断歩道橋から北郡山集会所	車両の通行量が多く水路に転落する危険が高い。	水路の暗渠化及び歩道の整備（管理課）	市	令和8年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和8年3月末現在

【昭和小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
長安寺宮堂線	近鉄踏切	トラックの往来が多く、踏切内に歩道がないため、児童生徒が巻き込まれる危険が高い。	近鉄と協議の上、踏切に歩行空間を確保するため、カラー舗装等を行なう。（管理課）	市	令和8年度以降予定
椎木昭和町線	椎木町326～321付近	大型車の交通量が多く、歩車道が分離されていない。路側帯を跨いで通行する車両も多く危険。	路面標示、歩道設置（管理課）	市	令和8年度以降予定
県道大和郡山広陵線	額田部北町403-7から額田部北町362-4まで	歩道と車道が分離されておらず、朝の通勤時間帯は、通り抜けする車両と歩行者が接触する危険性が高い。	路側帯、グリーンベルト帯の設置（郡山土木）	県	令和8年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和8年3月末現在

【郡山西小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
市道箕山線	箕山町308-2先	駅前へと続く道路であり車両等の通行量も多く、速度を出す車両も多い。児童が交差点を横断するため、交差点部分にカラー舗装を行っているが、色落ちが目立ってきている。	交差点内の舗装塗りなおし	市	令和8年度以降予定
県道奈良大和郡山斑鳩線	矢田口交差点・城南町476-4先	歩道と車道が分離されているが、歩道橋の支柱が歩道の有効幅員を減少させている。間をすり抜けようとして側溝へ転落する児童がいる。	歩行者溜まりの拡張	県	令和8年度以降予定

大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧表

令和8年3月末現在

【矢田小学校】

路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
清水前寺村線	寺村から清水への道路	道が狭く、大型車の交互通行が困難となっている	道路拡幅し、歩行空間を確保する（郡山土木・災害対策課）	県・市	令和8年度以降予定